| Straatnaam | Plaats / traject | Onderdeeltype | Verhardingssoort | Code | Schadebeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Achter de Brinken | Gasselte | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Amen | Amen | fietspad rechts | Elementen | | enkele oneffenheid |
| Amen | Amen | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Amen (Amen-Hooghalen) | Amen - Hooghalen | fietspad rechts | Beton | | Verzakking + opdrukking en scheurvorming platen |
| Amen (Ekehaar-Amen) | Ekehaar - Amen | fietspad rechts | Beton | | geen schade |
| Amerweg | Grolloo - Amen | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Amerweg | Grolloo - Amen | fietspad rechts | Beton | | geen schade |
| Anderenseweg | Anloo - Eext | fietspad | Asfalt | | geen schade, beginnende boomwortel |
| Anlooërweg Anderen | Anderen | fietspad rechts | Asfalt | | geen schade, bermen afnemen |
| Anlooërweg Annen | Annen | fietspad links | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Anlooërweg Annen | Annen | fietspad links | Beton | | tpv manege, HSN 3 en net na HSN 3 plaat vervangen + molgoot herstraten |
| Annerweg | Anloo | fietspad rechts | Beton | | geen schade |
| Annerweg | Annen - Eext | fietspad rechts | Beton | | geen schade |
| Annerweg | Annen - Eext | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Annerweg | Annen - Eext | doorsteek | keiformaat (beton) | | geen schade |
| Asserstraat Gieten (binnen beb kom) | Gieten | fietspad rechts | Asfalt | | geen schade |
| Asserstraat Rolde | Rolde - Assen | fietspad links | Asfalt | | Rafeling, boomwortel + inspectieputten. Delen onderhoud/delen goed |
| Balloërstraat | Rolde - Balloo | fietspad links | Elementen | | veel oneffenheden. Opheffen en via rijbaan? |
| Balloërstraat | Rolde - Balloo | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Balloërveld | Balloerveld | fietspad rechts | Asfalt | | Algeheel beeld is goed. Aantal mollerillen |
| Baptistenkade | Gasselternijveen | fietspad | Beton | | geen schade |
| Berkersweg | Deurze | fietspad | Asfalt | | aantal forse boomwortel + reparatievakken |
| Bloemakkers | Gieten | fietspad links | Beton | | inrit Plus en HSN 16 schade aan platen. Overige goed! |
| Borgerderstraat | Rolde | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Borgerweg | Gasselte | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Borgweg | Schipborg | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Borgweg | Schipborg | fietspad rechts | Asfalt | | geen schade |
| Borgweg | Schipborg | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Boslaan | Gasselte | fietspad links | Beton | | geen schade |
| Boslaan | Gasselte | fietspad links | Elementen | | geen schade |
| Boslandsedijk | Gieten - Gieterveen | fietspad | Asfalt | | lichte oneffenheden |
| Boslandsedijk | Gieten - Gieterveen | fietspad | Elementen | | oneffenheden |
| Bosrand | Rolde | fietspad | Asfalt | | 3 stuks verzakkingen. |
| Bosweg Anloo (Strbben-Kniphortsbos) | Anloo | fietspad | Beton | | geen schade |
| Braamakkers | Eext | fietspad rechts | Asfalt | | geen schade, wel smal en zand op het pad |

| Straatnaam | Plaats / traject | Onderdeeltype | Verhardingssoort | Code | Schadebeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Brinkstraat | Anloo | fietspad rechts | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Brummelpad | Gieten | fietspad | Asfalt | | lichte mollerillen. Verzakking thv spoorbrug |
| Burg. van Roijenstraat | Gasselternijveen | fietspad rechts | Beton | | oneffenheden in meerdere platen. Aanzetten brug herstraten |
| de Bonne | Gieten | fietspad | Asfalt | | mollerillen en boomwortel |
| De Halkenbroeken | Amen | fietspad | Asfalt | | Mollerillen + boomwortel. Onderhoud nodig. NB: project Amerdiep. |
| De Hilte | De Hilte - Nieuwediep | fietspad rechts | Asfalt | | thv brug verzakking |
| De Hoek | Gasteren | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| De Hoorns | Rolde | fietspad | Elementen | | geen schade |
| De Kolk | Spijkerboor | fietspad | Elementen | | enkele lichte oneffenheden |
| De Lagen | Grolloo | fietspad | Asfalt | | Mollerillen en boomwortel. |
| Dijkveldpad | Rolde | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Dijkveldpad | Rolde | fietspad | Beton | | geen schade |
| Dijkveldpad | Rolde | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Dreeuwing | Gieten | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Dreeuwing | Gieten | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Eexterweg (Annen) | Annen - Eext | fietspad rechts | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Eexterweg (Gieten) | Gieten | fietspad | Asfalt | | westzijde enkele oneffenheden |
| Fiets. t' Nije Hemelriek | Schoonloo | fietspad | Asfalt | | Veel en sommige ernstige boomwortel. ONDERHOUD! |
| Fietspad Annerv. Mond | Nieuw Annerveen | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Fietspad Annerv. Mond | Nieuw Annerveen | fietspad | Beton | | geen schade. Wel naastgelegen zandpad. |
| Fietspad Balloërveld | Balloerveld | fietspad | Asfalt | | veel mollerillen + 1 ernstige verzakking |
| Fietspad Balloërveld | Balloerveld | fietspad | Asfalt | | veel boomwortels. |
| Fietspad Brinkakkers | Schoonloo | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Fietspad Brinkakkers | Schoonloo | fietspad | Asfalt | | Alg is goed! Aantal lichte boomwortel |
| Fietspad Brinkakkers | Schoonloo | fietspad | Asfalt | | Alg is goed! Aantal boomwortel, 1x forse |
| Fietspad De Vledders | Schipborg | fietspad | Asfalt | | mollerillen en boomwortel |
| Fietspad Gieten-Eext | Gieten - Eext (par N34) | fietspad | Asfalt | | Eext zijde boomwortels |
| Fietspad Grolloo-Elp | Grolloo | fietspad | Asfalt | | Overwegen goed, Wel boomwortel. |
| Fietspad Grolloo-Elp | Grolloo | fietspad | houten vlonderpad | | Eigenaar Staatsbosbeheer! |
| Fietspad J. Trippad | Papenvoort - Gasselte | fietspad | Asfalt | | Wegvak 10/1 + 20/1.Veel boomwortels. Onderhoud! |
| Fietspad J. Trippad | Papenvoort - Gasselte | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Fietspad J. Trippad | Papenvoort - Gasselte | fietspad | Asfalt | | Wegvak 60/1 - 80/1.Veel boomwortels en mollenrillen. Onderhoud! |

| Straatnaam | Plaats / traject | Onderdeeltype | Verhardingssoort | Code | Schadebeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Fietspad naar Taarloo | Balloerveld | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| fietspad SBB Grolloo | Grolloo | fietspad | Asfalt | | Alg goed. Aantal lichte boomwortel. |
| fietspad SBB Grolloo | Grolloo | fietspad | Asfalt | | Alg goed. Aantal lichte boomwortel. |
| fietspad SBB Grolloo | Grolloo | fietspad | Asfalt | | Aantal boomwortels, 1 x forse. |
| fietspad SBB Grolloo | Grolloo | fietspad | Asfalt | | AFGESLOTEN ivm bever |
| fietspad SBB Grolloo | Grolloo | fietspad | Asfalt | | Veel mollerillen (wasbord) |
| Fietspad SBB Papenvoort | Papenvoort | fietspad | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Fietspad SBB Papenvoort | Papenvoort | fietspad | Asfalt | | Veel en sommige ernstige boomwortel. ONDERHOUD! |
| Fietspad Schreierswijk | Gasselternijveen | fietspad | Beton | | geen schade |
| Fietspad Schreierswijk | Gasselternijveen | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Fietspad Spoorbaan Balloo | Rolde - Assen | fietspad | Asfalt | | Algemeen goed, enkele hele lichte mollerillen en boomwortel. 2 locaties oneffenheid |
| Fietspad 't Loomeer | Schoonloo | fietspad | Asfalt | | Goed. Aantal lichte boomwortel. |
| Fietspad Torenwg-Kerkwg | Eext | fietspad | Asfalt | | goed, wel beginnende wortelschade |
| Fp_Vijzelweg - t Wit | Eext | fietspad | Asfalt | | lichte mollenrillen |
| Gasterenseweg | Gasteren - Balloerveld | fietspad rechts | Beton | | geen schade |
| Geelbroekerweg | Geelbroek | fietspad | Asfalt | | Lichte boomwortel + mollerillen |
| Germondylaan | Rolde | fietspad | Beton | | geen schade |
| Gieterstraat (Rolde) | Rolde | fietspad rechts | Elementen | | oneffenheden |
| Gieterstraat (Rolde) | Rolde | fietspad rechts | Asfalt | | over gehele tracé boomwortel + randschade (landbouwverkeer). Net vóór Rolde slecht stuk! |
| Gieterweg | Gasselte | fietspad links | Asfalt | | geen schade |
| Gieterweg | Gasselte | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Grolloërstraat (rotonde) | Rolde | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Grolloërstraat (rotonde) | Rolde | fietspad rechts | Asfalt | | geen schade |
| Heiakkers | Eext | fietspad rechts | Halfverharding | | Onderhoud |
| Hemmenweg | Ekehaar - Assen | fietspad links | Beton | | aantal plaatopdrukkingen, bij brug platen stuk. |
| Hemmenweg | Ekehaar - Assen | fietspad links | Elementen | | lichte oneffenheden |
| Hemmenweg | Ekehaar - Assen | fietspad | Elementen | | lichte oneffenheden |
| Herenkampsdwarsweg | Gasselte | fietspad rechts | Asfalt | | lichte mollenrillen |
| Herenkampsweg | Gasselte | fietspad links | Asfalt | | smal pad met enkele lichte mollerillen en verzakkingen |
| Herenweg zuid | Gieterveen | fietspad | Asfalt | | Mollerillen; onderhoud! |
| Het Binnenveld | Grolloo | fietspad | Beton | | 2x klinkervak en twee platen gespat. |
| Het Binnenveld | Grolloo | fietspad | Halfverharding | | Onderhoud |

| Straatnaam | Plaats / traject | Onderdeeltype | Verhardingssoort | Code | Schadebeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdstraat Ekehaar | Ekehaar | fietspad links | Beton | | geen schade |
| Hoofdstraat Ekehaar | Ekehaar | fietspad links | Elementen | | enkele lichte oneffenheden |
| Hoofdstraat GTNV | Gasselternijveen | fietspad links | Elementen | | geen schade |
| Hoofdstraat GTNV | Gasselternijveen | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Hoogte der Heide | Gasselte | fietspad rechts | Asfalt | | lichte oneffenheden / boomwortel |
| Hoogte der Heide | Gasselte | fietspad rechts | Elementen | | Oneffenheden |
| Houtvester Jansenweg | Gasselte - Eext | fietspad | Asfalt | | Overwegen goed, enkele lichte boomwortel |
| Houtvester Jansenweg | Gasselte - Eext | fietspad | Asfalt | | boomwortels |
| Houtvester Jansenweg | Gasselte - Eext | fietspad | Asfalt | | Lichte boomwortels, bij ingang Sibu wel boomwortels. |
| Hunzelaan | Gasselternijveen | fietspad links | Beton | | geen schade |
| Hunzelaan | Gasselternijveen | fietspad links | Asfalt | | geen schade, brugdek |
| Hunzeweg (Annerveen) | Nieuw Annerveen | fietspad | Beton | | geen schade |
| Hunzeweg (Annerveen) | Nieuw Annerveen | fietspad | Elementen | | herbestraten |
| Julianalaan | Gasselte | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Julianalaan (J. Hugesln-komgrens) | Gasselte | fietspad rechts | Elementen | | enkele oneffenheden / overgroeiing |
| Julianalaan (komgrens-Gassnijv) | Gasselte | fietspad links | Asfalt | | geen schade |
| Julianalaan (rotonde-J.Hugesln) | Gasselte | fietspad links | Asfalt | | geen schade |
| Kerkakkers | Annen | fietspad | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Kerkweg | Deurze | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Klaproos | Gieten | fietspad | Beton | | geen schade |
| Klaproos | Gieten | fietspad | Elementen | | Aansluiting Klaproos herstraten |
| Koestukkenweg | Schoonloo | fietspad | Asfalt | | Alg goed! Laatste deel richting Koestukkenweg boomwortel + verzakking |
| Koestukkenweg | Schoonloo | fietspad | Beton | | geen schade |
| Koestukkenweg | Schoonloo | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Koningspark | Rolde | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Kranekampen | Vredenheim - Grolloo | fietspad | Asfalt | | Alg goed! Langs opslag boomwortels. Richting Berenkuil mollerillen |
| Menso Altinglaan | Rolde | fietspad | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Menweg | Eexterveen | fietspad | Beton | | geen schade |
| Meulenpad - Bonnen | Gieten | fietspad | Asfalt | | Mollerillen |
| Molenwijk | Spijkerboor | fietspad rechts | Beton | | geen schade |
| Molenwijk | Spijkerboor | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Naweg Gieten | Gieten | fietspad rechts | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Nieuwediep | Nieuwediep | fietspad onder N33 | Asfalt | | 1 klein freesvak |
| Nieuwediep | Nieuwediep | fietspad rechts | Asfalt | | scheuren, verzakking, molgoten. |
| Nijend | Anderen - Rolde | fietspad links | Asfalt | | Over gehele tracé wel boomwortel + randschade (landbouwverkeer) |

| Straatnaam | Plaats / traject | Onderdeeltype | Verhardingssoort | Code | Schadebeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Nijlanderstraat | Rolde | fietspad rechts | Asfalt | | Alg. beeld goed. Aantal reparatievakken |
| Nijlanderstraat | Rolde | fietspad links | Beton | | geen schade |
| Noordloo | Annen | fietspad | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Noordveensedijk | Gieterveen - Gieterzandvoort | fietspad | Asfalt | | Mollerillen; onderhoud! |
| Noordzijde | Gasselternijveenschemond | fietspad rechts | Elementen | | geen schade, af en toe voegvulling |
| Noordzijde | Gasselternijveenschemond | fietspad rechts | Asfalt | | wortelopdruk bij hsn 14, 51, motorcamping en 41 |
| Oelenboom | Gieten | fietspad rechts | Asfalt | | thv fietsenwinkel wortelopdruk, overige geen schade |
| Oosteinde | Gasteren - Balloerveld | fietspad rechts | Beton | | geen schade |
| Oostereind | Grolloo - Papenvoort | fietspad links | Asfalt | | geen schade |
| Oude Groningerweg | Gieten | fietspad rechts | Asfalt | | wortelopdruk |
| Oude Spoordijk | Gieten | fietspad | Beton | | geen schade. Wel berm afnemen |
| Oude Spoordijk | Gieten | fietspad | Elementen | | geen schade. |
| Oude Wildervanksterweg | Gieten | fietspad links | Asfalt | | geen schade |
| Pallert | Gieten | fietspad | Beton | | geen schade |
| Pallert | Gieten | fietspad links | Elementen | | aansluitingen herstraten |
| Parallelweg | Gieten | fietspad links | Asfalt | | boomwortel bij HSN 2 en aansluiting Bloemakkers |
| Provincialeweg | Gieten - Rolde | fietspad links | Asfalt | | Rep vakken, mollerillen en randschade |
| Provincialeweg | Gieten - Rolde | fietspad links | Asfalt | | Lichte maar veel mollerillen en boomwortel |
| Ronkelskamp | Annen | fietspad | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Schaapdijk | Eext | fietspad rechts | Asfalt | | mollerillen |
| Schapendrift Schipborg | Schipborg | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Schipborgerweg | Annen | fietspad | Halfverharding | | geen schade |
| Schipborgerweg | Annen | fietspad | Asfalt | | Onder viaduct N34 |
| Schipborgerweg | Schipborg - Gasteren | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Schoolstraat | Rolde | fietspad | Asfalt | | Vervangen door beton |
| Schoolstraat | Gieten | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Slokkert | Rolde | fietspad rechts | Asfalt | | Veel mollerillen en boomwortel. |
| Sodemorseweg | Gasselte | fietspad links | Asfalt | | Boomwortels |
| Spekstoep | Gieten | fietspad | Asfalt | | lichte mollerillen |
| Spijkerboorsdijk | Annen - Spijkerboor | fietspad rechts | Beton | | Meerdere platen herstellen + scheuren |
| Spijkerboorsdijk | Annen - Spijkerboor | fietspad rechts | Elementen | | Molgoten + aansluitingen |

| Straatnaam | Plaats / traject | Onderdeeltype | Verhardingssoort | Code | Schadebeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Stationsstraat (Eext) | Eext | fietspad links | Asfalt | | HSN 40 verzakking, HSN 45 blijft water staan, HSN 54a klinkervak, lichte boomwortel, molgoten herstraten |
| Stationsstraat (Eext) | Eext | fietspad links | Elementen | | betreft wegvak 70: geen schade |
| Stationsstraat (Rolde, langs Multimate) | Rolde | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Steenge Fietspad | Deurze | fietspad | Beton | | geen schade |
| Stroetenweg | Rolde | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Stroetenweg - de Es | Rolde | fietspad | Beton | | geen schade |
| t Witzand | Eext | fietspad rechts | Elementen | | Kan vanuit comfort betonverharding worden |
| Tienhoogte | Schoonloo | fietspad | Asfalt | | Alg goed! Langs camping boomwortel (wasbord) + straatwerk aansluiting N347 |
| Tienmaatsweg | Schoonloo | fietspad | Elementen | | geen schade |
| Tienmaatsweg | Schoonloo | fietspad | Beton | | geen schade |
| Tienmaatsweg | Schoonloo | fietspad | Asfalt | | Alg goed! 2 st boomwortel. Lage bermen tgv landbouwverkeer. |
| Torenveen | Gieterveen - Gieten | fietspad | Asfalt | | algemeen goed, langs bosje enkele boomwortel |
| Torenveen | Gieterveen - Gieten | fietspad | Elementen | | aanzet brug herstraten |
| Vaart | Gasselternijveen | fietspad rechts | Beton | | geen schade |
| van der Muijzenbergpad | Anderen - Rolde | fietspad | Asfalt | | Alg. goed. nabij brug wel onderhoud incl straatwerk |
| van der Muijzenbergpad | Anderen - Rolde | fietspad | Asfalt | | veel mollerillen en boomwortel. |
| Veldkampsweg | Gieten | fietspad | Asfalt | | hele lichte mollenril, berm aanvullen |
| Veldstukken Gasteren | Gasteren | fietspad | Asfalt | | geen schade, fietspad wordt gebruikt door landbouwverkeer. Bermen verreden! |
| Verlengde Asserstraat (Gieten-Eexterhalte) | Gieten - Eexterhalte | fietspad links | Asfalt | | Met name thv de Biester slecht. Overige goed |
| Vijzelweg | Eext | fietspad rechts | Beton | | geen schade |
| Weg langs de Strubben | Schoonloo | fietspad | Asfalt | | geen schade |
| Wepel | Annen | fietspad rechts | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Westeinde | Gasteren - Balloerveld | fietspad rechts | Asfalt | | Algeheel beeld is goed. Halverwege tracé veel mollerillen. Aantal rep. vakken met koud asfalt. |
| Westeinde | Gasteren - Balloerveld | fietspad rechts | Elementen | | aanzet brug herstraten |
| Zandherenlaan | Rolde | fietspad | Elementen | | enkele oneffenheden |
| Zandvoort | Gieten - Gieterzandvoort | fietspad rechts | Asfalt | | verzakking, boomwortel, goten herstellen |
| Zandvoorterweg | Zandvoort - Gieten | fietspad | Beton | | geen schade |
| Zuidlaarderweg | Annen | fietspad rechts | Elementen | | geen schade |
| Zuidlaarderweg | Annen | fietspad rechts | Asfalt | | geen schade |